

Provincia di Reggio Emilia
Comune di Albinea (RE)

Lavori per il miglioramento della fruibilità turistica
 CUP: D38E25000250006

Progetto di fattibilità tecnico economica
Manutenzione Straordinaria per messa
in sicurezza Castello di Borzano

Paesaggio naturale e seminaturale protetto collina reggiana - Terre di Matilde
 Sito rete Natura 2000 IT4030017-ZSC-ZPS - Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano
 Core area CS2 "Bassa collina reggiana" del sito "Carsismo e grotte dell'appennino settentrionale", Iscritto al patrimonio mondiale Unesco

committente:
 Ente di gestione per i parchi
 e le Biodiversità Emilia Centrale



rup:
 Gabriele Mordini

con il contributo di:
 Comune di Albinea



progettista - coordinatore:
 arch. Walter Baricchi

in collaborazione con:
 arch. Giuliano Cervi
 arch. Enrico Franzoni
 ing. Alex Iemmi

R.12
Relazione fotografica


Maggio 2026



A/R	DATA	DESCRIZIONE	SCALA	ELABORAZIONE
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				

A TERMINE DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE E COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE ELABORATO. SI RICONOSCONO AUTORIZZATI SOLO GLI ELABORATI CON TIMBRO E FIRMA IN ORIGINALE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO. IL PRESENTE PROGETTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL FRANZONI STUDIO PIAZZA CAVICCHIONI, 5 ALBINEA.

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
 ARCH. WALTER BARICCHI



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 -Vista del complesso da sud-est



2 -Vista del complesso da nord



3 -Vista del complesso da sud-ovest



4 -Vista del complesso da nord-ovest. In primo piano il crollo parziale della copertura




5 -Particolare vista crollo parziale della copertura



6 --Particolare vista crollo parziale della copertura




7 --Particolare vista crollo parziale della copertura. Notabile anche il distacco della muratura del fronte ovest.



8 -Particolare del distacco della muratura sul fronte ovest del fabbricato



Punti di ripresa delle foto esterne a distanza ed aeree con drone



9 - Accesso al complesso del Castello di Borzano da ovset. Sulla dx. muraure di contenimento ripiano superiore



10 - Accesso al Castello da ovest



11 -Prospetto sud del Castello



12 - Vista del Castello da est



13 -Prospetto est del Castello



14 -Vista prospetto nord del Castello



15 -Vista del prospetto ovest del Castello



16 - Particolare parte superiore prospetto ovest




17 -Particolare angolo prospetto sud



18 - Particolare angolo prospetti sud-ovest





19 -Interno Castello pianoterreno.Ambiente a sud



20-Interno Castello pianoterreno. Ambiente a sud



21- Interno Castello pianoterreno.Ambiente a nord



22-Pianoterreno..Particolari dei crolli



23- Pianoterreno..Particolari dei crolli



24-Interno.Ambiente a sud




25- Interno.Ambiente a sud



26- Interno.Ambiente a nord



27- Pianoterreno. Fabbricato superfetezione a porcelaia lato ovest





28-Interno piano superiore



29 - Interno piano superiore



30- Interno. Piano superiore. Crollo della copertura ala nord



31-Particolare crollo copertura



32-Particolare crollo copertura